

Zur Stellungnahme von Herrn Krause, die sich auf einen Redebeitrag von Herrn Treimer auf der Bürgerinformationsveranstaltung bezieht, erklärt Herr Treimer:

Die beigegefügte Karte ist nur eine grobe Übersicht der Gegebenheiten. Auch südlich der Trennlinie sind in die Grauwacke der Honseler Schichten "Kalklinsen" eingestreut. Jeder Tiefbauer, der dort einmal gearbeitet hat, kann das bestätigen. Vorfälle wie etwa der vor vielen Jahren in der Schützenstraße entstandene Erdfall ist ein Indiz dafür. Mein Vorgänger im Amt hat die Bauarbeiten des Schulgebäudes als damaliger Erstbezieher begleitet und mir bei der Amtsübergabe über die Probleme berichtet. Diese begleiteten mich dann auch über 20 Jahre. Sollte sich herausstellen, dass die Gebäudeprobleme doch nicht durch den Untergrund bedingt sind, deutet es auf schwerwiegende Baumängel hin, die zu stark erhöhten Umbaukosten führen können. Dies war auch die Intention für meinen Redebeitrag.

Mit freundlichen Grüßen  
Michael Treimer